

Bogotá D.C., martes 29 de agosto de 2023

Señor (a)  
**ANONIMO**

ASUNTO: Respuesta al Radicado SDM – SI 202322409119891 Respuesta a SDQS **3349032023**. Solicitud de intervención en la Carrera 6 entre la Calle 2A y Calle 2B. Localidad de Santa Fe. Radicado UAERMV 20231120109402 del 18 de agosto de 2023.

Cordial saludo,


En atención a la solicitud descrita en el asunto, radicada en esta Entidad, y encontrándonos dentro de los términos contenidos en la Ley 1755 de 2015, daremos respuesta a la siguiente petición, a saber:

“(…) ARREGLO VIA EN MAL ESTADO QUE DIFICULTA PASO DE VEHICULOS (…)”

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV se permite dar respuesta, bajo los siguientes parámetros:

Una vez revisado el Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo – SIGMA, y la Base de Datos de la Entidad, se evidenció que el tramo vial de su interés, ubicado en la Carrera 6 entre la Calle 2A y Calle 2B, corresponde al segmento con Código de Identificación Vial CIV 3001113, y no se encuentra incluido a la fecha en ninguno de los Programas que adelanta la Entidad para el año 2023.

### CIV 3001113




Elemento:143841	
Id Elemento	143841
Desc Elemento	Calzada
Civ	3001113
Longitud Horizontal	79,00
Ancho	4,14
Area	327,37
Tipo Superficie	Flexible
Nom Localidad	SANTA FE
Nom Sector	LAS CRUCES
Tipo Malla	Intermedia
Nom Upl	LAS CRUCES
Nom Zona	Zone_3
Nom Cuadrante	C-38
<a href="#">Acercar a</a> ...	

**Imagen 1.** Información Tomada del SIGMA. Segmento vial en pavimento flexible, requiere MP, presenta ancho promedio de 4 m. Estado: Diagnosticado.

En cuanto al segmento con Código de Identificación Vial CIV 3001162, relacionado en la respuesta de la Secretaría Distrital de Movilidad SDM – SI 202322409119891, y ubicado en la Calle 2 entre Carrera 6 y Carrera 7, es importante aclarar que se encuentra en buen estado. Sin embargo, se tiene priorizado para realizar actividades de mantenimiento rutinario (sello de juntas) como parte del programa de misionalidad de la Entidad.

### CIV 3001162



**Imagen 2.** Información Tomada del Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo (SIGMA). descripción actividad selle de juntas.

Es importante resaltar que la UAERMV a través del programa de misionalidad tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial, para ello, con la finalidad de identificar el estado actual del pavimento de la malla vial de la Ciudad, la UAERMV adopto la metodología PCI - Pavement Condition Index (Índice de Condición del Pavimento), como parámetro fundamental para calificar la condición superficial de la estructura de pavimento existente mediante auscultación visual. Su diagnóstico final se encuentra asociado a la calificación arrojada por dicha metodología, clasificándolas en bueno, regular o mal estado.

Adicionalmente, resulta pertinente aclarar que, la priorización de cada uno de los segmentos viales obedece a un modelo matemático que a través de criterios técnicos asigna una calificación porcentual de 1 a 100. Esta herramienta objetiva busca garantizar la priorización unificada de la malla vial local de la ciudad empleando factores que dan garantía de la transparencia y equidad, encaminada a mejorar el sistema de movilidad de la ciudad, conservando los corredores viales que requieren mantenimientos periódicos y rutinarios a fin de mitigar el deterioro prematuro de estas vías.

Finalmente, la UAERMV reitera su voluntad de servicio en pro de mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos y expresamos nuestra disposición para continuar trabajando.

Cordialmente,

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>FORMATO DE PUBLICACIÓN RESPUESTA ANÓNIMOS</b>		 Radicado: <b>20231320092301</b> Fecha: 29-08-2023 Pág. 3 de 3
	CÓDIGO: APIC-FM-013	VERSIÓN: 1	
	FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022		

**CARLOS ROBERTO CASTAÑO ÁLVAREZ**  
Gerente de Infraestructura Urbana

Elaboró: Manuel Alfonso Avila Quintana – Profesional Especializado GIU – Director De Obra Zona Concretos – UAERMV

CC: Diego Andrés Suarez Gómez - SI - SDM - Calle 13 # 37 - 35 -Teléfono: (1) 364 9400 - [www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)

<b>Documento 20231320092301 firmado electrónicamente por:</b>	
<b>CARLOS ROBERTO CASTAÑO ÁLVAREZ</b>	Gerente de Infraestructura Urbana GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA carlos.castano@umv.gov.co Fecha firma: 29-08-2023 23:27:57
<b>Revisó:</b>	MANUEL ALFONSO ÁVILA QUINTANA - Profesional Especializado - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA - manuel.avila@umv.gov.co
 e79631bb52afcc05468a32beaab9905597630af73a1ea1f87a01c4dd0c783fe2 Codigo de Verificación CV: c13f1 Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a>	

<sup>i</sup>Ante la imposibilidad de notificación de la presente respuesta, se da aplicación a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011).

Por lo anterior, se fija el presente documento como aviso en la página web y en la cartelera de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial por el término de cinco (5) días, a primera hora del día 30/08/2023, y se desfija finalizada la jornada del día 05/09/2023, advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del presente aviso y que por las características propias del acto a notificar, contra el mismo no proceden recursos.