



| | | | |
|--|--|------------|--|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | FORMATO DE PUBLICACIÓN RESPUESTA ANÓNIMOS | | *  * Radicado: 20231200040271 Fecha: 10-04-2023 Pág. 1 de 3 |
| | CÓDIGO: APIC-FM-014 | VERSIÓN: 1 | |
| | FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022 | | |

Bogotá D.C., lunes 10 de abril de 2023

¡ Señor(a)
ANÓNIMO
 Sin datos de contacto
 Ciudad

Asunto: En atención a la comunicación 20233850468521 del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU con Radicado UAERMV No. 20231120044692 del 05 de abril de 2023 Respuesta a oficio Radicado IDU 20231850491652, Intervención de la Carrera 64 entre Calle 80 y Calle 75. Localidad de Barrios Unidos



Cordial saludo,

En atención a la comunicación del asunto, relacionada con: “(...) @idubogota carrera 64 entre calle 80 y calle 75. Sentido norte a sur. Totalmente destruida. Bogotá en RUINAS. SOS POR BOGOTA (...)” (sic) se informa:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UERMV) revisó en el Sistema de Información Geográfico del Instituto de Desarrollo Urbano (SIGIDU) la dirección relacionada en su petición, y consultó la base de datos de la Entidad en el Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo (SIGMA) observando lo siguiente:

Localidad: No. 12 – BARRIOS UNIDOS // UPZ: DOCE DE OCTUBRE

| CIV | ID CALZADA | VÍA | DESDE | HASTA | TIPO DE VÍA | OBSERVACIONES |
|----------|------------|-------|--------|----------|-------------|---|
| 12000678 | 177855 | KR 64 | CL 75 | CL 75A | IN | CIV no se encuentra incluido dentro de la programación de actividades vigente |
| 12000644 | 177856 | KR 64 | CL 75A | CL 75B | IN | |
| 12000615 | 177857 | KR 64 | CL 75B | CL 76 | IN | |
| 12000585 | 177858 | KR 64 | CL 76 | CL 77 | IN | |
| 12000559 | 177859 | KR 64 | CL 77 | CL 78 | IN | |
| 12000531 | 177860 | KR 64 | CL 78 | CL 78A | IN | |
| 12000508 | 177861 | KR 64 | CL 78A | CL 79 | IN | |
| 12000488 | 177862 | KR 64 | CL 79 | CL 79BIS | IN | |

| | | | |
|---|--|------------|--|
|  | FORMATO DE PUBLICACIÓN RESPUESTA ANÓNIMOS | |  Radicado: 20231200040271 Fecha: 10-04-2023 Pág. 2 de 3 |
| | CÓDIGO: APIC-FM-014 | VERSIÓN: 1 | |
| | FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022 | | |

| CIV | ID CALZADA | VÍA | DESDE | HASTA | TIPO DE VÍA | OBSERVACIONES |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|-------------|---|
| 12000466 | 177864 | KR 64 | CL 79A | CL 79ABIS | IN | CIV no se encuentra incluido dentro de la programación de actividades vigente |
| 12000443 | 177865 | KR 64 | CL 79ABIS | DG 79B | IN | |
| 12000476 | 177863 | KR 64 | CL 79BIS | CL 79A | IN | |
| 12003141 | 91017891 | KR 64 | CL 79C | CL 79CBIS | IN | |
| 12003142 | 91017892 | KR 64 | CL 79CBIS | CL 79D | IN | |
| 12003143 | 91017893 | KR 64 | CL 79D | AC 80 | IN | |
| 12003143 | 91017787 | KR 64 | CL 79D | AC 80 | IN | |
| 12003331 | 91011401 | KR 64 | DG 79B | CL 79C | IN | |

CIV: Código de Identificación Vial / **LO:** Malla vial local / **IN:** Malla vial Intermedia / **AR:** Malla vial Arterial

Con base en la información recopilada por la Entidad y de acuerdo con el procedimiento de evaluación de vías, el tramo señalado, actualmente no se encuentra incluido dentro de la programación de actividades vigente y teniendo en cuenta que los programas que lleva a cabo la Entidad son ejecutados con recursos a monto agotable y que dichos recursos deben ser distribuidos entre todas las localidades de la Ciudad, lamentablemente no es posible para la UAERMV intervenir el mencionado tramo en este momento.

Con lo anterior respondemos a su solicitud y reiteramos nuestras disculpas por no poder ofrecerle una solución positiva a su requerimiento, sin embargo, seguiremos trabajando por Bogotá dentro del alcance misional y de recursos de nuestra competencia.

Cordialmente,

| | |
|---|---|
| Documento 20231200040271 firmado electrónicamente por: | |
| PABLO EMILIO MUÑOZ PUNTES | Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL pablo.munoz@umv.gov.co Fecha firma: 10-04-2023 20:07:31 |
| Revisó: | FABIÁN LEONARDO URREGO PATIÑO - CONTRATISTA - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL - fabian.urrego@umv.gov.co |
|  120453d947a44bf309bf8279a29d5809d436e2c4855b86d4e207077436e57379 Código de Verificación CV: e2e93 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/ | |

ⁱAnte la imposibilidad de notificación de la presente respuesta, se da aplicación a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del principio de publicidad (artículo 3º de la Ley 1437 de 2011).

Por lo anterior, se fija el presente documento como aviso en la página web y en la cartelera de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial por el término de cinco (5) días, a primera hora del día 11/04/2023, y se desfija finalizada la jornada del día 17/04/2023, advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del presente aviso y que por las características propias del acto a notificar, contra el mismo no proceden recursos.