



| | | | |
|---|--|------------|--|
|  | FORMATO DE PUBLICACIÓN RESPUESTA ANÓNIMOS | |  Radicado: 20231200043471 Fecha: 18-04-2023 Pág. 1 de 2 |
| | CÓDIGO: APIC-FM-014 | VERSIÓN: 1 | |
| | FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022 | | |

Bogotá D.C., martes 18 de abril de 2023

Señor(a)
ANÓNIMO
 @DiosyPatria2023
 Sin datos de contacto
 Ciudad

Asunto: En atención a la comunicación STED 20232360492431 del Instituto de Desarrollo Urbano con Radicado UAERMV No. 20231120048022 del 14 de abril de 2023; Reclamo estado de vía Diagonal 71 bis entre cameras 51 y 55 sentido occidente a oriente.

Cordial saludo,

En atención a la comunicación del asunto, relacionada con: *“comunicación STED 20232360492431 del Instituto de Desarrollo Urbano con Radicado UAERMV No. 20231120048022 del 14 de abril de 2023; Reclamo estado de vía Diagonal 71 bis entre cameras 51 y 55 sentido occidente a oriente.”* (sic) se informa:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UERMV) revisó en el Sistema de Información Geográfico del Instituto de Desarrollo Urbano (SIGIDU) la dirección relacionada en su petición, y consultó la base de datos de la Entidad en el Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo (SIGMA) observando lo siguiente:



Localidad: No. 12 – BARRIOS UNIDOS // **UPZ:** SAN FERNANDO

| CIV | VÍA | DESDE | HASTA | TIPO DE VÍA | OBSERVACIONES |
|----------|-----------|-------|-------|-------------|---|
| 12003368 | DG 71 BIS | KR 51 | KR 54 | IN | CIV no se encuentra incluido dentro de la programación de actividades vigente |
| 12001528 | DG 71 BIS | KR 54 | KR 55 | IN | CIV no se encuentra incluido dentro de la programación de actividades vigente |

CIV: Código de Identificación Vial / **LO:** Malla vial local / **IN:** Malla vial Intermedia / **AR:** Malla vial Arterial / **PE:** Peatonal

Con base en la información recopilada por la Entidad y de acuerdo con el procedimiento de evaluación de vías, los tramos señalados, actualmente no se encuentra incluido dentro de la programación de actividades vigente y teniendo en cuenta que los programas que lleva a cabo la Entidad son ejecutados con recursos a monto agotable y que dichos recursos deben ser distribuidos entre todas las localidades de la Ciudad, lamentablemente no es posible para la UAERMV intervenir los mencionados tramos en este momento.

Es importante mencionar que, de conformidad con el numeral 3º del artículo 5º del Acuerdo 740 de 2019, son deberes de las alcaldías locales: *“los Alcaldes Locales tienen las siguientes competencias que se desarrollarán en el ámbito local: (...) 3) Adelantar el diseño, construcción y conservación de la malla vial local e intermedia, del espacio público y peatonal local e intermedio; así como de los*

| | | | |
|---|--|------------|--|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small> | FORMATO DE PUBLICACIÓN RESPUESTA ANÓNIMOS | |  Radicado: 20231200043471 Fecha: 18-04-2023 Pág. 2 de 2 |
| | CÓDIGO: APIC-FM-014 | VERSIÓN: 1 | |
| | FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022 | | |

puentes peatonales y/o vehiculares que pertenezcan a la malla vial local e intermedia, incluyendo los ubicados sobre cuerpos de agua. Así mismo, podrán coordinar con las entidades del sector movilidad su participación en la conservación de la malla vial y espacio público arterial, sin transporte masivo (...)". Subrayado fuera de texto.

Por lo anterior, en cumplimiento del artículo 1 de la ley 1755 de 2015 que modifica el artículo 21 de la ley 1437 de 2011, se da traslado de su requerimiento a la Alcaldía local de Barrios Unidos, para que desde su competencia revise sus proyectos de intervención para el tramo correspondiente a la vía de su petición, amplíe la información al respecto y le brinde una respuesta directa.

Con lo anterior respondemos a su solicitud y reiteramos nuestras disculpas por no poder ofrecerle una solución positiva a su requerimiento, sin embargo, seguiremos trabajando por Bogotá dentro del alcance misional y de recursos de nuestra competencia.

Cordialmente,

Copia Jose Javier Suarez Bernal, Subdirector Técnico de Seguimiento a Estudios y Diseños - IDU
Antonio Carrillo Rosas, Alcalde Local de Barrios Unidos, Calle 74A No. 63-04 Bogotá D.C.

| | |
|---|---|
| Documento 20231200043471 firmado electrónicamente por: | |
| PABLO EMILIO MUÑOZ Puentes | Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL pablo.munoz@umv.gov.co Fecha firma: 19-04-2023 12:18:25 |
| Revisó: | ARIEL RIVERA CIFUENTES - Contratista - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL - ariel.rivera@umv.gov.co |
|  6c8a0300daec581a9877f389d2558287a12f1978d76b7165c5245dedd7144557 Codigo de Verificación CV: e6c4a Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/ | |

ⁱAnte la imposibilidad de notificación de la presente respuesta, se da aplicación a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del principio de publicidad (artículo 3º de la Ley 1437 de 2011).

Por lo anterior, se fija el presente documento como aviso en la página web y en la cartelera de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial por el término de cinco (5) días, a primera hora del día 19/04/2023, y se desfija finalizada la jornada del día 25/04/2023, advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del presente aviso y que por las características propias del acto a notificar, contra el mismo no proceden recursos.