

## FORMATO AVISO DE NOTIFICACIÓN

CÓDIGO: APIC-FM-003 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022



Fecha: 11-05-2023 Pág. 1 de 3

# **AVISO DE NOTIFICACIÓN**

El *Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local* de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial hace saber:

Que en respuesta a la petición de **DORA EFIGENIA MENDIVELSO MENDIVELSO** radicada con No 20231120057352 del 4 de mayo de 2023. se emitió el Oficio No. 20231200052091 del 9 de mayo de 2023, y ante el desconocimiento de información de notificación del peticionario, se debe dar aplicación a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del principio de publicidad (artículo 3º de la Ley 1437 de 2011), notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente:

## "Señora

#### DORA EFIGENIA MENDIVELSO MENDIVELSO

Email: marthadeherandez25@gmail.com

Ciudad

Asunto: Respuesta a la comunicación con Radicado UAERMV No. 20231120057352 del 4

de mayo de 2023. SDQS 2085452023.

Cordial saludo,

En atención a la comunicación del asunto, relacionada con

BUENAS TARDES ,SEÑORES BOGOTA ESCUCHA, LA SOLICITUD LOS ALGUNOS VECINOS , ES PARA LA INTERVENCION DE LA CUADRA CRA96 DESDE LA 38, 38C Y 40 SUR , SE ENCUENTRA EN PESIMA SITUACION , LES AGRADEZCO QUE NOS ESCUCHEN <a href="https://doi.org/10.1007/nc.14.200

(sic) La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) por medio de la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local (SMVL) revisó la dirección mencionada, en el Sistema de Información Geográfico del Instituto de Desarrollo Urbano (SIGIDU) y consultó la base de datos de la Entidad en el Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo (SIGMA) observando lo siguiente:

Localidad: No.08 - KENNEDY // UPZ: PATIO BONITO

CIV	VÍA	DESDE	HASTA	TIPO MALLA	OBSERVACIONES
8000894	KR 96	CL 38 S	CL 38 C S	Local	CIV con superficie en material afirmado que requiere actividades de
8001002	KR 96	CL 38 C S	CL 40 S	Local	Construcción.

CIV: CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL





## FORMATO AVISO DE NOTIFICACIÓN

CÓDIGO: APIC-FM-003 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022



Fecha: 11-05-2023 Pág. 2 de 3

De acuerdo con la información recopilada por la Entidad, el tramo correspondiente a la vía de su solicitud es de uso vehicular, que se encuentra con superficie en material afirmado y requiere ser intervenido mediante actividades de Construcción (Figura 1).





Figura 1 - Carrera 96 entre Calle 38 Sur y Calle 40 Sur

Teniendo en cuenta la misionalidad y los programas actuales de la UAERMV, los cuales están dirigidos a la Rehabilitación y el Mantenimiento de la malla vial existente de la ciudad y no a la construcción de vías, no es posible para la Entidad intervenir el tramo señalado, de acuerdo con lo instaurado en el artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006: "Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial." Modificado por el Artículo 95 del Acuerdo 761 de 2020, donde se establece entre otras, la siguiente función:

"a. Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la programación e información de los planes y proyectos de <u>rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas</u> y ejecutar las acciones de mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad." (sic) Subrayado fuera de texto.

Adicionalmente, de conformidad con el numeral 3º del artículo 5º del Acuerdo 740 de 2019, <u>"los Alcaldes Locales</u> tienen las siguientes competencias que se desarrollarán en el ámbito local:





## FORMATO AVISO DE NOTIFICACIÓN

CÓDIGO: APIC-FM-003 VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022

Radicado: 20231200052951

Fecha: 11-05-2023 Pág. 3 de 3

(...) 3) Adelantar el diseño, construcción y conservación de la malla vial local e intermedia, del espacio público y peatonal local e intermedio; así como de los puentes peatonales y/o vehiculares que pertenezcan a la malla vial local e intermedia, incluyendo los ubicados sobre cuerpos de agua. Así mismo, podrán coordinar con las entidades del sector movilidad su participación en la conservación de la malla vial y espacio público arterial, sin transporte masivo  $(\ldots)$ ".

Por lo anterior, en cumplimiento del artículo 1 de la ley 1755 de 2015 que modifica el artículo 21 de la ley 1437 de 2011, se da traslado de su requerimiento a la Alcaldía local de Kennedy, para que desde su competencia revise sus proyectos de intervención para el tramo correspondiente a la vía de su petición, amplíe la información al respecto y le brinde una respuesta directa.

Con lo anterior damos respuesta a su petición y le manifestamos nuestra disposición para continuar trabajando por Bogotá."

Cordialmente,

Copia : Alcaldía Local Kennedy - Transversal 78 K No. 41A - 04 Sur (Rad 20231120057352)

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial junto con el oficio a notificar por el término de cinco (5) días, a primera hora del día 15/05/2023 , y se desfija finalizada la jornada del día 19/05/2023 , advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso y que por las características propias del acto a notificar, contra el mismo no proceden recursos.

Cordialmente.

Documento 20231200052951 firmado electrónicamente por:				
PABLO EMILIO MUÑOZ	Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local			
PUENTES	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL			
	pablo.munoz@umv.gov.co			
	Fecha firma: 11-05-2023 16:58:38			
Revisó:	SERGIO ALFONSO SALAZAR LEON - Contratista - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE			
	MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL - sergio.salazar@umv.gov.co			
f53e86296e704d89a58c46b04424ddf25759636f73195cb054a0882627ff9b79 Codigo de Verificación CV: 7bc59 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/				
Codigo de Verificación CV: 7bc59 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/				

APIC-FM-003

